

Ce constat est basé sur un examen visuel, non destructif, des parties accessibles de l'embarcation.
Aucune préparation technique, aucun élément à bord n'a été démonté.

I - YOLE NANTAISE

Nom: "PHRYNÉ"

Constructeur: RAGUENAUT & CHAPTOIS à NANTES

Type: Yole nantaise

Année de construction: 1912

N° de série: Non indiqué

Matériau: Bois classique

Immatriculation: Néant


Francisation: Néant

Longueur: 5,90m

Largeur: 1,05 m

Catégorie d'armement: Côtier, à compléter

Catégorie CE: Non




COQUE

	NATURE	ETAT	REMARQUES
EXTERIEUR COQUE			
Type	Yole nantaise		Coque ouverte
Matériau coque	Acajou verni, bordés à clins.	Bon état	
Rivets	Cuivre	Bon état	
Antifouling	Néant		
Lest / quille	Néant		
Trace de talonnage	1 bordé consolidé par contreplaque	Une réparation est visible sur Bd AR.	
Safran	Bois verni	Balancement correct, avec palonnier.	
Mèche de safran	1 aiguillot, 2 fémelots	Bon état	
Bande molle	Métal	Bon état	
Passe-coques	Néant		
Dérive pivotante	Tôle peinte	Bon état	



Dérive pivotante

INTERIEUR COQUE			
Barrotage	Sous plages AV et AR	Bon état	Avec trappes boulonnées.
Varangues	Néant		
Membrures	Acacia ployé	Bon état	
Jaumière	Néant		
Vanne de coque	Néant		
Puits de dérive	Bois	Bon état	
Selle de rameur coulissante sur rail	Bois	Bon état	
Cale-pied	Bois	Bon état	Avec talonnettes et sangle cuir (foot straps).
Fauteuil cannelé pour le barreur.	Coussins en cuir	Bon état	
Système de barre	Commandée par les pieds sur palonnier relié par drosses au safran.	Bon état	
Palonnier sur safran	Acajou verni	Bon état	
Fonds	Plancher verni amovible.	Bon état	




Palonnier à pieds



PARTIES PONTÉES

Pont	Pointes AV et AR couvertes	Bon état	Coffres au-dessous, fermés par trappes boulonnées. 1 fissure plage AV, réparée.
Etambrai	Emplanture cerclée pour passage du mât dans la plage AV, et cale de pied de mât dans les fonds.	Bon état	
Surbaux	Acajou verni	Bon état	



ACCASTILLAGE

Dames de nages	Nb 2, supports bronze articulés et déportés.	Bon état	
Avirons	Spruce, Nb 2	Peinture ou vernis à refaire.	
Ferrure d'étrave	Alliage	Bon état	Il manque un anneau.
Ferrure de poupe	Alliage	Bon état	Avec anneau d'amarrage en bronze
Support AV pour mâtereau pavillon	Alliage	Bon état	
Taquets	Nb2	Bon état	
Pouliage	Divers pour drisse GY	Bon état	



ESPARS / GREEMENT

	NATURE	ETAT	REMARQUES
Mât	Résineux, peint	Bon état.	1 réa en tête et 1 réa au pied de mât.
Livarde	Résineux, peint	Bon état	
Bôme	Néant, bordure libre		
GREEMENT DORMANT	Néant		
GREEMENT COURANT	Textile toronné	Etat d'usage	

VOILE

Grand voile	Voile aurique en coton	Etat d'usage, d'origine	
TAUD	Toile d'origine	Etat d'usage	



Voile coton sous livarde